

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238

Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,

E-mail: oee@drdptm.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

www.erovinieta.ro www.drdptm.ro



Birou Achizitii Lucrări și Achiziții Directe

Tel.: 0256/246651, fax: 0256/246632

E-mail: achizitiidirecte@drdptm.ro

Nr. 111/288 din 11.03.2024

Către:

Potențialii ofertanți

Referitor la : Achiziția directă având ca obiect Elaborare documentații tehnico-economice în faza DALI + PT și asigurare asistență tehnică pentru obiectivul „Pod pe DN 58 km 57+489 peste valea Șareneac la Carașova”

Urmare solicitării din data de 09.03.2024, transmisă prin e-mail de un potențial ofertant, înregistrată la D.R.D.P. Timișoara – Birou Achizitii Lucrări și Achiziții Directe cu nr. 111/286 din data de 11.03.2024, prin prezenta vă facem cunoscut răspunsul formulat de **Serviciu Lucrări de Artă, BMS**, pe care îl atașăm prezentei împreună cu solicitarea.

DIRECTOR REGIONAL
Ing. I



Șef Departament Achiziții
Ec. I

Șef Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe
Ing.

Birou Achizitii Lucrări și Achiziții Directe
Întocmit
EC.



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA**

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238

Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,

E-mail: oee@drdptm.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

www.crovinieta.ro www.drdptm.ro



Serviciul Lucrări de Artă, BMS

Tel. 0256-246.646

e-mail: poduri@drdptm.ro

Nr. 240/291/11.03.2024

Nr. 111/287/11.03.2024

Către,

Biroul Achiziții Directe și Achiziții Lucrări

Referitor la: Elaborare documentații tehnico-economice în faza DALI+PT și asigurare asistență tehnică pentru obiectivul: „Pod pe DN 58 km 57+489 peste valea Șareneac la Carașova”

Urmare solicitării de clarificări, vă comunicăm că Expertiza tehnică cuprinde Studiu Topografic și nu este necesar Studiu Geotehnic

Pe e-mail vă trimitem atașată Expertiza tehnică.

DIRECTOR ADJUNCT ÎNTREȚINERE

ing.

—

Șef Serviciul Lucrări de Artă, BMS

ing.

✓

Subiect **Solicitare clarificari aferente anunt nr.ADV1410399 din 04.03.2024**

Expediter

Destinatar <achizitiidirecte@ drdptm.ro>

Data 09-03-2024 14 :54



Buna ziua,

Urmare a analizarii caietului de sarcini aferent anunțului nr. ADV1410399 din 04.03.2024, în vederea înțelegerii în detaliu a serviciilor ce urmeaza a fi realizate în cadrul contractului, va rugam sa ne puneți la dispoziție Expertiza tehnica realizata pentru obiectivul "Pod pe DN 58 km 57+489 peste valea Șareneac la Carașova".

De asemenea avem rugamintea sa ne comunicați daca exista Studiu Topograficși Studiu Geotehnic sau sunt necesare a se realiza în cadrul acestui contract.

Va mulțumim anticipat.

O zi buna!

Beneficiar: C.N.A.I.R. prin D.R.D.P. TIMISOARA

Denumire contract:

**INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU
PODURILE DIN ADMINISTRAREA
C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. TIMISOARA**

Denumire lucrare:

**POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE
VALEA SARENEAC, JUDETUL CARAS-SEVERIN**

EXPERTIZĂ TEHNICĂ



Septembrie
2021

ACHIZITOR:

C.N.A.I.R. prin D.R.D.P. Timisoara
Timisoara, Str. Coriolan Baran, nr. 18,
CUI: 16054368

PRESTATOR:

DONPREST COM S.R.L.

Bucuresti, str. Arțarului, nr. 5, sect.1
Nr.O.R.C: J40/10235/1994; C.I.F:RO5794140
Tel.: 021-220.06.01; 0744-33.82.52
Fax: 021-220.06.02
e-mail: diaconuiondumitru@yahoo.com

**EXPERT TEHNIC ATESTAT-
ING. DIAONU ION DUMITRU**
Certificat de Atestare nr.: 06535/07.06.2004

Contract nr: 550/114/14.05.2021

Expertiza Tehnica nr: 77/09.2021

FOAIE DE CAPAT

Denumire contract: INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU PODURILE DIN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. TIMISOARA

Denumire lucrare: POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE VALEA SARENEAC, JUDETUL CARAS-SEVERIN

Achizitor: C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Timisoara

Beneficiar: C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Timisoara

Prestator: DONPREST COM S.R.L.

Contract nr: 550/114/14.05.2021

Faza: EXPERTIZA TEHNICA

Expert Tehnic Atestat M.T.C.T.: ing. DIACONU ION DUMITRU

Denumire contract:	INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU PODURILE DIN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. TIMISOARA
Denumire lucrare:	POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE VALEA SARENEAC, JUDETUL CARAS-SEVERIN

ACHIZITOR: C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Timisoara
BENEFICIAR: C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Timisoara
PRESTATOR: DONPREST COM S.R.L.
EXPERT TEHNIC ATESTAT: Ing. DIACONU ION DUMITRU
FAZA DE PROIECTARE : EXPERTIZĂ TEHNICĂ
DATA : SEPTEMBRIE 2021

LISTA DE SEMNĂTURI

DIRECTOR GENERAL: ing.

tea Compr.

ŞEF PROIECT: ing. I

uristi

PROIECTANT: teh.

INGINER TOPO: ing.

EXPERT TEHNIC ATESTAT M.T.C.T.: ing.



Denumire contract:	INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU PODURILE DIN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. TIMISOARA
Denumire lucrare:	POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE VALEA SARENEAC, JUDETUL CARAS-SEVERIN

ACHIZITOR: C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Timisoara
BENEFICIAR: C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Timisoara
PRESTATOR: DONPREST COM S.R.L.
EXPERT TEHNIC ATESTAT: Ing. DIACONU ION DUMITRU
FAZA DE PROIECTARE : EXPERTIZĂ TEHNICĂ
DATA : SEPTEMBRIE 2021

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Foaie de capat
2. Lista de semnături
3. Borderou
4. Proces verbal de avizare
5. Raport de Expertiză Tehnică
6. Fisa de constatare a stării tehnice
7. Evaluare lucrări
8. Aspecte foto-relevante
9. Atestat Expert Tehnic

B. PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in zona
2. Plan de amplasament
3. Relevu
4. Sectiune transversala
5. Plan de situatie

C. ANEXE

1. Anexa 1 – Incercari nedistructive
2. Anexa 2 – Studiu hidraulic (calcul debuseu)
3. Anexa 3 – Studiu Topografic

Intocmit,

Ing. I

DONPREST COM S.R.L.	S M I Q M S	Cod PEx-02-DON	Editia: 01
	Procedura de executie FUNCTIONAREA COMISIEI DE AVIZARE TEHNICO-ECONOMICA		

I. Denumire contract: INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU PODURILE
DIN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. TIMISOARA

Denumire lucrare: POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE VALEA SARENEAC, JUDETUL
CARAS-SEVERIN

Achizitor: **C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA**

Beneficiar: **C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. TIMISOARA**

Contract: **550/114/14.05.2021**

Faza: **Expertiza Tehnica**

Sef proiect: **ing. ILIE Bogdan**

Furnizorii de servicii de proiectare:

II. Comisia tehnica de validare a DONPREST COM S.R.L. constituita din:

PRESEDINTE: ing. DIACONU Oltita

SECRETAR: ing. ILIE Bogdan

M e m b r i i:

I n v i t a t i:

Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura
1 ing.		1 ing.	
2 teh.		2 ing.	

CONCLUZIILE COMISIEI:

Comisia Tehnico-economica a analizat cerintele Beneficiarului din Tema de Proiectare si Caietul de Sarcini pentru lucrarea: Expertiza tehnica pentru: " POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE VALEA SARENEAC, JUDETUL CARAS-SEVERIN" si

AVIZEAZA FAVORABIL

PRESEDINTE

ing. I

SECRETAR

ing. .



RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ


1. GENERALITĂȚI

- 1.1. Denumire contract:** INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU PODURILE DIN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. TIMISOARA
- 1.2. Denumire lucrare:** POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE VALEA SARENEAC, JUDETUL CARAS-SEVERIN
- 1.3. Beneficiar:** C.N.A.I.R. S.A. PRIN D.R.D.P. TIMISOARA
- 1.4. Achizitor:** C.N.A.I.R. S.A. PRIN D.R.D.P. TIMISOARA
- 1.5. Prestator:** DONPREST COM S.R.L.
- 1.6. Elaborator:** Expert Tehnic Atestat - ing. DIACONU ION DUMITRU
- 1.7. Amplasament:** Judetul Caras-Severin, pe D.N.58 la km 57+489 peste Valea Sareneac
- 1.8. Tema de proiectare:** Se solicita intocmirea unei Expertize Tehnice pentru podul peste Valea Sareneac, amplasat pe D.N.58 la km 57+489, in localitatea Carasova, care sa evidentieze starea tehnica a acestuia si care sa propuna solutiile necesare de aducere a podului la cerintele traficului si la parametrii corespunzatori circulatiei in conditii de siguranta si confort in conformitate cu legislatia in vigoare.

1.9. Prescripțiile tehnice și reglementările legislative de care s-a ținut seama în cuprinsul prezentei Expertize Tehnice sunt următoarele:

Legea 10/18.01.1995 actualizata	privind calitatea în construcții.
Legea 204/18.09.2020	pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
AND 522/2002	Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod.
CD 138/2010	Normativ privind criteriile de determinare a stării deabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite.
H.G. nr. 925/1995 actualizat prin HG 742/2018	pentru aprobarea regimului de verificare și experimentare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
Ordinul nr. 817/23.06.2021	pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici
O.G 43/1997, modificată și completată prin O.G. nr. 7/2010	Privind regimul drumurilor
LEGE nr. 198 din 9 iulie 2015	privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 1296/2017	pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor.
Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 1295/2017	pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
P 130-1999	Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor – Ord.

	MLPTL nr. 57/N/1999.
AND 534-1998	Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere.
CD 99-2001	Normativ privind repararea și întreținerea podurilor și podețelor de șosea din beton, beton armat, beton precomprimat și zidărie de piatră.
NP 103/2004	Normativ de proiectare a lucrărilor de reparații și consolidare a podurilor rutiere în exploatare.
P 100-1/2013	Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor.
Ordin 2956/22.10.2019	pentru modificarea și completarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P100-1/2013
PD 165/2012	Normativ privind alcatuirea și calculul structurilor de poduri și podețe de șosea cu suprastructuri monolit și prefabricate
STAS 5626-92	Poduri. Terminologie
SR EN 1990:2004	Eurocod: Bazele proiectării structurilor.
SR EN 1990:2004/A1:2006	
SR EN 1991-2:2004	Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 2: Acțiuni din trafic la poduri
SR EN 1991-2:2004/AC:2010	
SR EN 1992-2:2006	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton - proiectare și prevederi constructive
SR EN 1992-2:2006/AC:2008	
SR EN 1998-2:2006	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 2: Poduri
SR EN 1998-2:2006/A1:2009	
SR EN 1998-2:2006/A2:2012	
SR EN 1998-2:2006/AC:2010	
SR 11100-1:1993	Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României.
STAS 2920-83	Poduri de șosea. Supravegheri și revizii tehnice.
STAS 2924/91	Poduri de șosea. Gabarite.
SR EN ISO 15614-1:2017	Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice.
SR EN ISO 15614-1:2017/A1:2019	Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc și sudarea cu gaz a oțelurilor, a nichelului și a aliajelor de nichel.
STAS 438/1:2012	Produse de oțel pentru armarea betonului. Oțel beton laminat la cald. Mărci și condiții tehnice de calitate.
STAS 438-2:2012	Produse de oțel pentru armarea betonului. Sârmă rotundă trefilată.
SR 438-3:2012	Produse de oțel pentru armarea betonului. Plase sudate.
SR EN 12390-6:2010	Încercare pe beton întărit. Partea 6: Rezistența la întindere prin despicare a epruvetelor.
SR EN 12350-1:2019	Încercări pe betoane. Încercări pe betonul proaspăt.
SR EN 12350-2:2019	
SR EN 12350-3:2019	
SR EN 12350-4:2019	
SR EN 12350-5:2019	
SR EN 12350-6:2019	
SR EN 12350-7:2019	
SR EN 12350-8:2019	
SR EN 12350-9:2010	
SR EN 12350-10:2010	
SR EN 12350-11:2010	
SR EN 1504/1:2006	Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 1: Definiții.
SR EN 206+A2:2021	
SR EN 1536+A1:2015	Beton. Specificatie, performante productie si conformitate.
SR EN 1537-4:2004	Execuția lucrărilor geotehnice speciale. Piloți forțați.
SR EN 1337-4:2004	Poduri metalice de cale ferată și șosea. Aparare de reazem din oțel turnat.



SR EN 1337-4:2004/AC:2007	Condiții tehnice de execuție și montaj.
SR EN 1337-6:2004	Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere
STAS 4392/84	Căi ferate normale. Gabarite.
STAS 4834/86	Guri de scurgere din fontă pentru poduri.
STAS 5088/75	Lucrări de artă. Hidroizolații. Prescripții de proiectare și execuție.
STAS 6054/77	Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României.
SR EN 13369/2018 ver.eng.	Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton.
SR EN 12794+A1:2007 SR EN 12794+A1:2007/AC:2009	Produse prefabricate de beton. Piloți de fundații
STAS 11348/87	Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminți bituminoase pentru calea pe pod. Condiții tehnice generale de calitate.
SR EN 13670:2010	Execuția structurilor de beton. Partea 1: Condiții comune
ANEXE NAȚIONALE LA EUROCODURI (standarde publicate)	
<i>Bazele proiectării</i>	
SR EN 1990:2004/NA:2006	Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa națională
<i>Acțiuni asupra structurilor</i>	
SR EN 1991-1-4:2006/NB:2017	Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acțiuni generale – Acțiuni ale vântului. Anexa națională
SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008	Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acțiuni generale - Acțiuni pe durata execuției. Anexa națională
SR EN 1991-2:2004/NB:2006	Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 2: Acțiuni din trafic la poduri. Anexa națională
<i>Structuri de beton</i>	
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 SR EN 1992-1- 1:2004/NB:2008/A91:2009	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională
SR EN 1992-2:2006/NA:2009	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare și prevederi constructive. Anexa națională
<i>Fundații</i>	
SR EN 1997-1:2004/NB:2016	Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale. Anexa națională
SR EN 1997-2:2007/NB:2009	Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului. Anexa națională
<i>Rezistență la cutremur</i>	
SR EN 1998-1:2004/NA:2008	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri. Anexa națională
SR EN 1998-2:2006/NA:2010	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 2: Poduri. Anexa națională
SR EN 1998-3:2005/NA:2010	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 3: Evaluarea și consolidarea construcțiilor
SR EN 1998-5:2004/NA:2007	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 5: Fundații, structuri de susținere și aspecte geotehnice. Anexa națională


2. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Caraș-Severin este un județ în regiunea Banat din România, ce are ca reședință orașul industrial Reșița. Situat în partea de sud-vest a României, județul Caraș-Severin are o suprafață de 8514 km² (3,6% din suprafața țării, ocupă locul al treilea, ca mărime între județele țării) și cuprinde 2 municipii, 6 orașe, 69 de comune și un total de 287 de sate.



Carașova este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Caraș-Severin, Banat, România.


Carașova se află în județul Caraș-Severin la 15 km distanță de Reșița pe DN 58 (drumul spre Anina). Amplasată într-o zonă muntoasă, la intrarea în Cheile Carașului, Carașova este punct de plecare al unui traseu turistic din Parcul Național Semenic-Cheile Carașului.



Drumul national nr. 58 traverseaza Valea Saraneac, in localitatea Carasova, la km 57+489, pe un pod cu 3 deschideri de 27,00 m fiecare si lungimea totala de 91,60 m.



Podul este in aliniament si traverseaza Valea Saraneac sub un unghi de cca. 90^0 .
Schema statica este grinda simplu rezemata.



Suprastructura podului este alcatuita, in sectiune transversala, din 4 grinzi prefabricate postcomprimate tronsonate cu $l=27,00\text{m}$ si $h=1.60\text{ m}$. Grinzile sunt solidarizate intre ele, la partea superioara, cu placi monolite de beton armat, iar transversal sunt solidarizate cu trei antretoaze, cate una pe reazeme si una în camp.



Grinzile reazema pe banchetele de rezemare ale infrastructurilor prin intermediul unor aparate de reazem din neopren.




Infrastructura este alcătuită din două culee masive cu elevatiile și ziduri întoarse din beton armat și două pile cu elevatia și rigla din beton armat, fondate direct.






Racordarea cu terasamentele este realizata cu sferturi de con pereate cu pereu din piatra la ambele culee.



Albia Văii Saraneac este conturată, iar în zona podului nu este amenajată.



Rampele de acces la pod au o latime a partii carosabile de cca. 7,00 m si doua acostamente de cate 1,00 m fiecare. Rampele au partea carosabila realizata din imbracaminte asfaltica.



Partea carosabilă pe pod are o lăţime de 8,00 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de 1,00 m fiecare. La marginea partii carosabile nu sunt montate parapete de siguranta.

Pe lisele din beton armat au fost prevazute parapete pietonale metalice cu stalpi si mana curenta din teava rotunda. Calea pe pod si pe trotuare este realizata din îmbracaminte asfaltica.



Scurgerea apelor pluviale de pe pod se face gravitational, nefiind prevazute guri de scurgere.

Pe pile si la capetele podului, pe culee, nu sunt montate dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație.



Din informatiile obtinute de la Beneficiar, podul a fost construit în anul 1982 si se apreciaza ca a fost dimensionat pentru incarcari corespunzatoare clasei E de încărcare (A30; V80).

Podul este amplasat pe un drum national incadrat in clasa tehnica III conform tabelului 1 din „Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobate cu ordinul nr. 1296/2017 de Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998–1: 2004 N.A. 2008 în zona 1 de teren cu o perioadă de colt $T_c = 0,7\text{sec.}$ iar conform P100-1 din 2013, $ag = 0,15g$, în termeni de valori de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag cu $IMR=225\text{ani}$ si 20% probabilitate de depasire în 50 ani.

3. STAREA TEHNICĂ A OBIECTIVULUI

Stabilirea starii tehnice a podului s-a facut pe baza observatiilor si masuratorior facute pe teren in luna August 2021.

Viabilitatea unui pod este calitatea acestuia de a asigura conditiile necesare desfasurarii circulatiei normale, fara intreruperi, pe tot timpul anului.

Starea de viabilitate a podurilor este definita si de starea tehnica a acestora, astfel incat sa raspunda la parametrii tehnici de proiectare, categoriei drumului pe care sunt amplasate si sa respecte conditiile impuse de Legea 10 privind calitatea in constructii.

Starea de viabilitate a podurilor este influentata, in timp, de actiunea traficului, agresivitatea mediului, calitatea si durabilitatea materialelor, de durata de exploatare si activitatea de intretinere.

In conformitate cu „Normativul privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compozite” – indicativ CD 138/2010, aprobat prin Decizia Directorului General C.N.AD.N.R. – S.A., pentru completarea datelor privind starea de viabilitate este necesar sa se efectueze culegerea datelor tehnice, operatiune ce se desfasoara in etape distincte si anume:


- Etapa1 – culegerea datelor din documentatiile tehnice (proiect Tehnic, carte tehnica, banca de date, etc.)
- Etapa 2 – culegerea datelor de pe teren
- Etapa 3 – stabilirea starii tehnice
- Etapa 4 – aprecierea capacitatii de rezistenta, stabilirea clasei de incarcare.

Etapa1:

Pentru stabilirea stării tehnice a podurilor s-a consultat baza de date a beneficiarului.

Nu exista informatii privind documentatia de executie a podului.

S-a intocmit Planul Topografic de Situatie pentru care s-au folosit stația totală LEICA TCR 805 ULTRA R300 și GPS HI-TARGET V30, Sistemul de proiecție Stereo '70



De asemenea s-au obtinut debitele cu probabilitatea de depasire de 1%, 2% si 5% ale Vaii Saraneac in zona podului.

Etapa 2:

S-au efectuat observatii la lucrare precum și măsurători ale elementelor construcției privind defectele și degradările care au apărut de la darea în folosință a lucrării, utilizând “*Instrucțiunile tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui Pod*” indicativ AND 522-2002 aprobat cu ordinul nr. 19 din 17 ianuarie 2002 al Directorului General al A.N.D.

Etapa 3:

În conformitate cu aceste instrucțiuni și ținând cont de prevederile “*Manualului privind defectele și degradările aparente la poduri și pasajele rutiere și indicarea metodelor de remediere*” s-au identificat defectele si degradarile aparente la elementele de constructie ale Podului si anume:

a) Parametrii indicatori de calitate ai stării tehnice (C_i):

- la elementele principale de rezistență ale suprastructurii (C_1);
- la elementele de rezistență care susțin calea podului (C_2);
- la elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protecție la acțiuni seismice, sferturi de con sau aripi (C_3);
- la albia raului, apărări de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate de pod (C_4);
- la calea podului și elementele aferente (C_5).

b) Parametrii ce caracterizează gradul de funcționalitate (F_i):

- condițiile de desfășurare a traficului pe pod (F_1);
- clasa de încărcare a podului si importanta drumului pe care este amplasat(F_2);
- vechimea si tipul podului (F_3);
- calitatea execuției respectarea proiectului si al conditiilor de exploatare (F_4);
- calitatea lucrărilor de întreținere (F_5).

3.A. Parametrii indicatori de calitate ai stării tehnice (C_i):

Elementele principale de rezistență ale suprastructurii sunt cele 4 grinzi prefabricate postcomprimate.

Grinzile prezintă defecte si degradari precum:

- defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati);
- fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale);
- lipsa protectiei anticorozive;





- infiltratii, eflorescente si carbonatari puternice pe zonele de capat;
- fisuri mai mari de 0,2 mm pe zonele de reazem;
- armaturi fara strat de acoperire si ruginite pe zonele de capat.



C2 Elementele de rezistență care susțin calea podului

Elementele de rezistență care susțin calea podului sunt placile monolite dintre grinzi, consolele de trotuar și antretoazele.

Antretoazele prezintă următoarele defecte și degradări:

- defecte de suprafață ale feței văzute (culoare neuniformă, pete negre, impurități, pete de rugina, imperfecțiuni geometrice);
- fisuri din contracție (neorientate, scurte, superficiale);
- infiltratii, eflorescente, carbonatari;
- lipsa protecției anticorozive;
- prezenta unor zone pe suprafața elementului în care agregatele nu sunt înglobate în pasta de ciment, zone cu beton segregat.





Placile monolite dintre grinzi si consolele de trotuar prezinta urmatoarele defecte si degradari:

- defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, imperfectiuni geometrice);
- fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale);
- infiltratii, eflorescente, carbonatari, aparitia de stalactite;
- lipsa protectiei anticorozive;





Lisele de parapete prezinta urmatoarele defecte si degradari:

- defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, imperfectiuni geometrice);
- fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale);
- infiltratii, eflorescente, carbonatari, aparitia de stalactite;
- armaturi fara strat de acoperire si ruginite;
- beton deradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului;
- lipsa protectiei anticorozive;






C3 Elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protecție la acțiuni seismice, sferturi de con sau aripi

Infrastructura este alcătuită din două culee masive cu elevatiile și ziduri întoarse din beton armat și două pile lamelare cu elevatia din beton armat, fundate direct.

Elevatiile pilor și culeelor prezintă defecte și degradări precum:

- defecte de suprafață ale feței văzute (culoare neuniformă, pete negre, impurități, pete de rugina, aspect prafuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafață)
- fisuri din contracție (neorientate, scurte, superficiale);
- infiltrații, eflorescențe puternice;
- carbonatari;






- armături fara strat de acoperire la elevatiile culeelor;
- beton deradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului la elevatiile culeelor





Grinzile reazema pe banchetele de rezemare ale infrastructurilor prin intermediul unor aparate de reazem din neopren, care in prezent sunt inglobate in praf si murdarie si au placutele metalice ruginite.



Racordarea cu terasamentele este realizata cu sferturi de con pereate cu pereu din piatra la ambele culee.

Se constata prezenta vegetatiei pe elemente si zone cu deradari la pereul din piatra.



NR. 06535



C4 Albia, apărări de mal, rampe de acces la pod si instalatiile pozate sau suspendate de pod

Albia Văii Saraneac este neamenajată și conturată în zona podului. Se constată vegetație abundentă crescută în albie și pe maluri.



Rampele de acces la pod au o lățime a părții carosabile de cca. 7,00 m și două acostamente de câte 1,00 m fiecare. Rampele au partea carosabilă realizată din îmbrăcăminte asfaltică, care prezintă denivelări și fisuri.

Se constată degradarea scarilor și a căsiurilor și accesul dificil al pietonilor pe trotuare.






C5 Calea podului și elementele aferente

Partea carosabilă pe pod are o lățime de 8.00 m și 2 trotuare pietonale denivelate cu lățimea de 1.00 m fiecare. La marginea părții carosabile nu sunt montate parapete de siguranță.

Pe lisele din beton armat au fost prevăzute parapete pietonale metalice cu stalpi și mână curentă din teava rotundă. Calea pe pod și pe trotuare este realizată din îmbrăcăminte asfaltică.

Calea pe pod prezintă denivelări și fisuri, iar pe trotuare prezintă denivelări, fisuri și crăpături inclusiv în zona rosturilor de dilatație. Se constată degradarea pe zone mari a bordurilor.





Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație lipsesc, rosturile fiind blocate la nivelul caii.



Parapetul pietonal metalic, realizat din stalpi și mană curentă din teavă rotundă prezintă o geometrie generală necorespunzătoare în plan vertical și orizontal.



Neetansarea corespunzătoare între elementele structurii precum și lipsa dispozitivelor de acoperire a rosturilor au dus la infiltrații puternice și degradarea elementelor structurale de rezistență ale podului.



3.B. Parametrii ce caracterizează gradul de funcționalitate (Fi):

F1 Condițiile de desfășurare a traficului pe pod

Partea carosabilă pe pod are o lățime de 8,00 m și 2 trotuare pietonale denivelate cu lățimea de 1,00 m fiecare.

Podul este amplasat pe un drum național încadrat în clasa tehnică III, iar lățimea podului corespunde cu lățimea părții carosabile a drumului, cu spațiu de siguranță.

F2 Clasa de încărcare a podului

La execuție podul a fost dimensionat să suporte încărcările clasei E de încărcare (A30; V80), dar în prezent se estimează că acesta suportă încărcările clasei I de încărcare (A13; S60).

F3 Vechimea podului

Podul a fost executat în anul 1982 și are o durată de exploatare de 39 ani.

F4 Respectarea la execuție a proiectului, neasigurarea condițiilor de efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații, condiții de exploatare necorespunzătoare

Se constată turnarea unor straturi suplimentare a îmbracamintii pe pod.

F5 Calitatea care reflectă starea lucrărilor de întreținere curentă

Se apreciază că nesatisfăcătoare calitatea lucrărilor de întreținere întrucât peste 50% din lucrări nu au fost realizate.

Starea tehnică s-a stabilit conform „Instrucțiunilor tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” – indicativ AND 522 – 2002.

În aceste condiții:

- indicele de calitate al stării tehnice a podului este alcătuit din:

$$C = \sum C_i = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = 12$$

Indicele de calitate al principalelor caracteristici funcționale ale podului este alcătuit din:

$$F = \sum F_i = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = 22$$

Starea tehnică generală este exprimat prin indicele de stare tehnică I_{ST} :

$$I_{ST} = \sum C_i + \sum F_i = 12 + 22 = 34$$

Conform art. 21 din “Instrucțiunile tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” indicativ AND 522-2002 podul se află într-o stare **NESATISFĂCĂTOARE**, cu elemente constructive într-o stare avansată de degradare, fiind necesare lucrări de reabilitare a podului și înlocuirea unor elemente ale acestuia.

Etapa 4:

Urmare observațiilor vizuale de la lucrare, precum și măsurătorile elementelor construcției privind defectele și degradările care au apărut de la darea în folosință a lucrării, în conformitate cu “Normativul privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite” – indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul că reducerea capacității de rezistență este $> 5\%$.

Conform prevederilor Normativului mai sus menționat, Anexa 3. – “Metode de apreciere a capacității portante pentru podurile aflate în exploatare”, prin Metoda “A” de aprecierea reducerii capacității de rezistență în funcție de gravitatea degradărilor, se apreciază reducerea capacității portante a podului la încărcările produse de convoaiele încadrate în clasa I de încărcare (A13;S60).

În urma calculului de debuseu întocmit în Anexa 2 la prezenta Expertiză Tehnică, podul poate prelua, în condițiile actuale de scurgere, un debit de maxim 3.135 mc/s, asigurând o gardă de 1,00 m.

Debitul cu probabilitatea de depășire de 1%, comunicat de către Administrația Națională Apele Române este de 61.80 mc/s.

Rezultă faptul că podul poate prelua un debit de maxim 3135 mc/s cu o gardă de 1,00 m, **mai mare** decât debitul cu probabilitatea de depășire de 1% de 61.80 mc/s.



4. LUCRĂRI NECESARE

Solutia 1- Lucrari de consolidare la suprastructura si reparatii la infrastructuri

Pentru readucerea podului la parametrii de exploatare corespunzători clasei E de încărcare (A30; V80), pentru care a fost proiectat, și pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și confort, corespunzătoare unui drum încadrat în clasa tehnică III, se propun executarea următoarelor lucrări:

- desfacerea sistemului rutier si a trotuarelor;
- reparatii cu mortare speciale in zonele cu defecte la suprapstructura;
- consolidarea grinzilor prin precomprimare exterioara (longitudinal si transversal) pentru a prelua incarcările unei placi de suprabetonare noi;
- demolarea zidurilor de garda si coronamentul zidurilor intoarse pana la nivelul banchetelor de rezemare;
- adaptarea zidurilor intoarse si a zidurilor de garda ale culeelor la noile caracteristici (lățime, cotă roșie) rezultate in urma turnarii placii de suprabetonare;
- reconditionarea aparatelor de reazem;
- turnarea unei placi de suprabetonare cu console de trotuare astfel incat sa permita realizarea a 2 trotuare pietonale denivelate sau la nivel, pe care sa fie montate parapete pietonale si parapete de siguranta, conform normelor in vigoare. Placa de suprabetonare se va continua pe pile;
- realizarea de injectii cu rasini epoxidice la fisurile elevatiilor culeelor si pilelor;
- reparatii cu mortare speciale pe zonele cu defecte la elevatiile pilelor;
- consolidarea elevatiilor la culee prin camasuire cu beton armat;
- amenajarea caii pe pod astfel incat sa permita realizarea a 2 trotuare pietonale denivelate sau la nivel, pe care sa fie montate parapete pietonale si parapete de siguranta, conform normelor in vigoare;
- montarea de guri de scurere noi cu prelungitoare si gratare, conform normelor in vigoare;
- protectia anticoroziva a suprafetelor de beton ale suprapstructurii si a infrastructurilor (fata vazuta) conform normelor in vigoare si/sau cerintelor beneficiarului;
- realizarea grinzilor de parapet de siguranta H4B la marginea partii carosabile;
- montarea de parapete de siguranta tip H4B la marginea partii carosabile, conform normelor in vigoare;
- montarea de parapete pietonale pe lisele de parapet, conform normelor in vigoare si/sau cerintelor beneficiarului;
- asternerea peste placa de suprabetonare a unei hidroizolatii din materiale performante conform normelor in vigoare si/sau cerintelor beneficiarului;
- asternerea straturilor caii pe pod si pe trotuare conform normelor in vigoare;
- montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi pe culee ce vor fi de tip etans cu caracteristicile de dilatatie (suflu) a grinzilor;
- refacerea racordarii cu terasamentele;

- executarea de scări, casiuri, santuri la baza taluzurilor pe zona de racordare pod-rampe unde este cazul;
- refacerea racordarii de la capetele podului a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la pod de la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă roșie) la drumul existent;
- completarea umpluturilor si profilarea taluzurilor pe rampe;
- refacerea sistemului rutier pe rampe conform normelor in vigoare si/sau cerintelor beneficiarului;
- montare parapete direcționale pe rampe, acolo unde este cazul, conform normelor in vigoare si/sau cerintelor beneficiarului;
- lucrari de degajare si calibrare a albiei sub pod, in amonte si in aval;
- realizarea marcajelor rutiere și montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe;

Pe timpul executiei lucrarilor circulatia se va desfasura pe jumatate de cale, pe o varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu sau pe rute ocolitoare, cu semnalizarea corespunzatoare a circulației inclusiv pe timpul nopții.

Nota:

- *Lucrarile de reabilitare a podului se vor executa pe baza unei documentatii tehnice de executie, intocmita de o firma de specialitate.*

Lucrarile propuse in Solutia 1 readuc podul existent la parametrii normali de exploatare corespunzatori clasei E de incarcare (A30; V80) si vor asigura durata de exploatare a podului de minim 40 de ani cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere curente si periodice.

Solutia 2 – Lucrari de intretinere periodica

Pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, cu readucerea podului la parametrii de exploatare corespunzatori clasei E de incarcare (A30; V80), se propun executarea urmatoarelor lucrari:

- desfacerea sistemului rutier si a trotuarelor;
- reparatii cu mortare speciale in zonele cu defecte la suprastructura;
- realizarea de injectii cu rasini epoxidice la fisurile elevatiilor culeelor si pilelor;
- reparatii cu mortare speciale in zonele cu defecte ale elevatiilor infrastructurilor;
- reconditionarea aparatelor de reazem;
- amenajarea caii pe pod astfel incat sa permita realizarea a 2 fire de circulatie, 2 trotuare pietonale denivelate sau la nivel, pe care sa fie montate parapete pietonale si parapete de siguranta rigide (tip bordura inalta).

Nota:

In aceasta solutie, pentru a putea fi montate parapete direcționale tip H4b pe pod/ se poate realiza numai un singur trotuar;

- montarea de guri de scurere noi cu prelungitoare si gratate, conform normelor in vigoare;

- protectia anticoroziva a suprafetelor de beton ale suprastructurii si a infrastructurilor (fata vazuta) conform normelor in vigoare si/sau cerintelor beneficiarului;
- realizarea unui strat suport hidroizolatie, conform normelor in vigoare;
- montarea de parapete de siguranta tip H4B (sau borduri inalte) la marginea partii carosabile, conform normelor in vigoare;
- montarea de parapete pietonale pe lisele de parapet, conform normelor in vigoare si/sau cerintelor beneficiarului;
- asternerea peste stratul suport a unei hidroizolatii din materiale performante conform normelor in vigoare si/sau cerintelor beneficiarului;
- asternerea straturilor caii pe pod si pe trotuare conform normelor in vigoare;
- montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatare noi, ce vor fi de tip etans cu caracteristicile de dilatare (suflu) a grinzilor;
- reparatii la sferturile de con;
- executarea de scări, casiuri, santuri la baza taluzurilor pe zona de racordare pod-rampe unde este cazul;
- refacerea racordarii de la capetele podului a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la pod de la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă roșie) la drumul existent;
- completarea umpluturilor si profilarea taluzurilor pe rampe;
- refacerea sistemului rutier pe rampe conform normelor in vigoare si/sau cerintelor beneficiarului;
- montare parapete directionale pe rampe, acolo unde este cazul, conform normelor in vigoare si/sau cerintelor beneficiarului;
- lucrari de degajare si calibrare a albiei sub pod, in amonte si in aval;
- realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe;

Pe timpul executiei lucrarilor circulatia se va desfasura alternativ pe jumatare de cale, cu semnalizarea corespunzatoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii.

Nota:

- *Lucrarile de reabilitare a podului se vor executa pe baza unei documentatii tehnice de executie, intocmita de o firma de specialitate.*

Lucrarile propuse in Solutia 2 readuc podul existent la parametri normali de exploatare corespunzatori clasei E de incarcare (A30; V80) si vor asigura durata de exploatare a podului de minim 15 ani cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere.

5. CONCLUZII

Se considera ca lucrarile necesare propuse in solutia 1 vor asigura cerintele de rezistenta, stabilitate, prelungirea duratei de viata precum si imbunatatirea sigurantei, confortului si functionalitatii in exploatare a podului amplasat pe un drum incadrat in clasa tehnica III.

Lucrarile prevazute in solutia 2 vor asigura imbunatatirea sigurantei si confortului, prelungirea duratei de viata pana la inceperea lucrarilor prevazute in solutia 1.

Dacă în perioada imediat următoare, Beneficiarul nu identifică un program sau o sursă de finanțare pentru realizarea lucrărilor propuse în soluția 1, se impune să se realizeze într-o primă etapă lucrările din soluția 2 (întreținere), urmând ca lucrările propuse în soluția 1 să se facă ulterior.

În urma calculului de debuseu întocmit în Anexa 2 la prezenta Expertiza Tehnică, podul poate prelua, în condițiile actuale de scurgere, debitul maxim cu probabilitate de depășire de 1% comunicat de către Administrația Națională Apele Române, asigurând o garda de minim 1,00 m.

Pe baza studiului hidrologic, la faza următoare de proiectare (D.A.L.I./S.F.), se va întocmi documentația tehnică pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor, pentru soluția avizată.

Analizând cele 2 soluții, din punct de vedere tehnico-economic se propune **Soluția 1** ca fiind soluția cea mai avantajoasă.

Pe baza soluțiilor propuse în prezenta Expertiza Tehnică și în urma analizei scenariilor și a propunerilor din documentația tehnică în faza D.A.L.I., Beneficiarul poate opta pentru realizarea oricăreia dintre cele 2 soluții.

Până la începerea lucrărilor de reabilitare este necesară, de asemenea, urmărirea periodică a stării tehnice a podului și evoluția în timp a albiei.

Măsurile impuse și concluziile prezentei Expertize Tehnice sunt valabile **5 ani** cu condiția realizării lucrărilor provizorii de punere în siguranță și dacă nu se produce nici unul din următoarele evenimente:

- transporturi excepționale care pot afecta elementele podului;
- apariția unor degradări accidentale;
- accidente rutiere cu lovirea elementelor constructive;
- cutremur cu gradul de intensitate mai mare de 6 pe scara MSK;
- incendii, explozii, produse pe sau sub pod;
- alunecări de teren;
- modificări ale albiei râului;
- viituri care afectează infrastructura podului, rampele și condițiile hidraulice din amplasament;
- defecte suplimentare ale elementelor de susținere față de cele din prezenta expertiză tehnică, semnalate cu ocazia inspecțiilor curente și neremediate.

EXPERT TEHNIC ATESTAT M.T.C.T.

Ing.




FIȘĂ DE CONSTATARE A STĂRII TEHNICE

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRĂRII


1. Tipul lucrării de artă (pod, pasaj, viaduct).....	Pod
2. Obstacolul traversat.....	Valea saraneac
3. Localitatea cea mai apropiată.....	Carasova
4. Categoria, numărul drumului pe care este amplasat (DN, DJ,DC). Poziția kilometrică	D.N. 58 Km 57+489
5. Anul construcției, anii consolidării sau reabilitărilor.....	Construit in 1982
6. Tipul podului: după schema statică după structura de rezistență după modul de execuție..... oblicitate.....	Grinda simplu rezemata Grinzi beton precomprimat Grinzi prefabricate 90°
7. Materialul din care este alcătuit(beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt, lemn): Infrastructura: Culee Fundații Elevații..... Pile Fundații Elevații..... Suprastructura: Elementele principale de rezistență..... Elementele de rezistență care susțin calea.....	Beton Beton armat Beton Beton armat Beton precomprimat Beton armat si beton prec.
8. Lungimea totală a podului..... Numărul de deschideri și lungimea lor	96,10 m 3 x 27,00 m
9. Lățimea podului (parte carosabilă + trotuare) Numărul de grinzi în secțiune transversală.....	10,40 m (8,00 m + 2 trotuare de 1,00 m fiecare) 4
10. Aparat de reazem (tip, materialul din care sunt alcătuite).....	Neopren
11. Tip infrastructuri.....	Culee masive si pile lamelare
12. Tip fundații.....	Directe
13. Tipul îmbrăcămînții pe pod	Imbracaminte asfaltica
14. Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație..... poziție	Lipsa
15. Parapete pietonale.....	Metalice
16. Parapete de siguranță a circulației.....	Lipsa
17. Racordări cu terasamentele.....	Sferturi de con pereate
18. Apărări de mal	Lipsa

II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE ÎN TEREN

Nr. crt. Poz. catalog	Denumirea defectului	Limite de depunere	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturii etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7-8 pentru C1 5-6 pentru C2						
2.	Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4-5						
3.	Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3-5 Poduri din b.a. 6-7 Poduri din b.p. sau metalice						
4.	Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora.	3-5			5			
5.	Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul arilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sferturilor de con.	4-6						
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4-6		6	6			
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6-Beton simplu 8- Beton armat + beton precomprimat.			8			
8.	Beton degradat prin carbonatare. aparitia de stalactite si/sau draperii.	7- Beton simplu 8- Beton armat + b.p.	8	8	8			
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7-8			8			
10.	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6-8						
11.	Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, inretita).	2- Supraf. locale 3- Supraf.>3 mp					3	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6- Beton armat 8-Beton prec.		6	6			
13.	Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5						
14.	Coroziunea fisuranta sub tensiune.	6-7						
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6-7						
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziune, crapaturi, striviri etc.)	8-9						
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4-Pentru C1 si C2 2- Pentru C3						
18.	Deformatii locale ale pieselor datorita coroziunii.	5-6						
19.	Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii.	8-9						
20.	Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului in parapet.	3-4						
21.	Degradarea sau dislocarea bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuare.	2-3 4-5					3	



41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8-9						
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie degradat (matuit, puncte de rugina, exfolieri etc.).	2-3 numai daca nu exista deformatii ale structurii de rezistenta					3	
43.	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5-7						
44.	Infiltratii, eflorescente.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7	7	7	7			
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7						
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3-5						
47.	Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii din apropierea podului (poduri CF, canale etc.)	4-6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor						
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4-6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)					7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3-4	4	4				
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4-6 (Pentru degradari) 7-8 (Pentru lipsa)					8	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4-5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)					6	
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5-6 Pentru iesire din functiune si lipsa pentru zonele D.E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C						Zonare conf. Norm. P100-1992
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scarilor de acces, casurilor, santurilor pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa casii cu bordura de pe culee.	3-4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa				4		
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8-9						
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in zona podului, adancirea talvegului. Δh = adancire talveg	4-5 pentru $\Delta h < 1$ m la fundatii directe si $\Delta h \leq 2$ la fundatii indirecte 6-7 pentru $\Delta h = 1 \div 2$ m la fundatii directe si $\Delta h = 2 \div 4$ m la fundatii indirecte 8-9 pentru $\Delta h > 2$ m la fundatii directe si $\Delta h > 4$ la fundatii indirecte						
56.	Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5-6	6					
57.	Neprotejarea ancorajelor fasciculelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6-7 8						
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatelor de reazem.	5-6 Fara deplasari 7-8 Cu deplasari ale suprastructurii						
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2-3						
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4-5						



v

61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale caii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale.	4-5 6-7				4		
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10%).	8-9 pentru C2 10 pentru C1						
63.	Rosturi decolmate (in cazul imbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura pavelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3-4						
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1						
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7-8						
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan orizontal si/sau vertical.	5-6						
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1				5		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi mate necorespunzator).	5-6 Rosturi mate necorespunzator 6-7 Infiltratii	7	7				
69.	Spatiu liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4-5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare						
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7-8						
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4-6						
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3-4 pentru C3 5 pentru C1						
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuata.	8-9						
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5-6						
DEPUNCTARE MAXIMA			8	8	8	6	8	

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistenta.

C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea.

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi.

C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.

C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi.

INDICELE DE CALITATE AL STarii TEHNICE: NR. 06535

$$C = \sum C_i = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5$$

$C_1 = 10 - 8 = 2$	$C_2 = 10 - 8 = 2$	$C_3 = 10 - 8 = 2$	$C_4 = 10 - 6 = 4$	$C_5 = 10 - 8 = 2$
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

$$C_i = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = 2 + 2 + 2 + 4 + 2 = 12$$

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Depunctarea se face în funcție de clasa de încărcare a podului și clasa tehnică a drumului, conform anexa A tabel nr. 2 din Instrucțiunile tehnice AND 522-2002

Tabelul nr. 2

Nr. crt.	Clasa tehnică a drumului	Clasa de încărcare pod		
		E	I	II
1	I	0	10	
2	II	0	9	
3	III	0	6	
4	IV	0	3	
5	V	-	-	

Podul a fost construit în anul 1982 la clasa E de incarcare (A30, V80). Se apreciaza ca in prezent podul poate prelua incarcările vehiculelor clasei I de încărcare (A13; S60).

Depunctare: 6

$$F2 = 10 - 6 = 4$$

Nota:

Urmare observatiilor vizuale de la lucrare, precum și măsurătorile elementelor construcției privind defectele și degradările care au apărut de la darea în folosință a lucrării, în conformitate cu "Normativul privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite" – indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul ca reducerea capacitatii de rezistenta este > 5%.

Conform prevederilor Normativului mai sus mentionat, Anexa 3, – "Metode de apreciere a capacitatii portante pentru podurile aflate in exploatare", prin Metoda "A" de aprecierea reducerii capacitatii de rezistenta în functie de gravitatea degradarilor, se apreciaza reducerea capacitatii portante a podului la incarcările produse de convoaiele incadrate in clasa I de încărcare (A13; S60).

DIACONU ION DUMITRU

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Depunctarea se face în funcție de durata de exploatare a podului, care a trecut de la construcția, sau de la ultima reparație capitală și tipul podului, conform anexa A tabel nr.3 din Instrucțiunile tehnice AND 522-2002

Tabelul nr. 3

Nr. crt.	Materialul din care este realizat podul	Tipul suprastructurii	Durata de exploatare a podului, care a trecut de la construcție sau de la ultima reparație capitală					
			0-5	6-15	16-25	26-35	36-45	>45
1	Metal	Grinzi nituite	-	2	5	6	7	8
		Sudate	-	5	6	7	8	9
2	Beton armat	Grinzi Matarov	-	2	4	7	8	9
		Grinzi Gerber	2	4	6	7	8	9
		Alte categorii	-	3	5	6	7	8
3	Beton precomprimat	Fasii cu goluri*	3	7	8	9	10	10
		Grinzi tronsonate (tronsoane mici)	2	4	7	8	9	10
		Grinzi pref. monobloc și grinzi monolit	-	2	5	7	8	9
4	Lemn		5	7	9	10	10	10

La fâșiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unități.

Podul a fost construit în 1982.

Vechimea în exploatare 39 ani.

Suprastructură: grinzi prefabricate tronsonate

Depunctare: 9

$$F3 = 10 - 9 = 1$$

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4


Depunctarea se face în funcție de modul de respectare la execuție a proiectului, neasigurarea condițiilor de efectuare a lucrărilor de întreținere și reparații, condiții de exploatare necorespunzătoare

Tabelul nr. 4

Nr. crt.	Denumire defect	Depunctare normata	Depunctare acordata
1	Lipsa de estetica a încadrării podului în mediul înconjurător	3 - 4	
2	Lipsa marcajelor și/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protecție la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	2 - 3	
3	Lipsa indicatoarelor de restricție viteză, tonaj și gabarit.	7 - 8	
4	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de întreținere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspecții, întreținere și reparații.	5 - 6	6
5	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existența unor straturi suplimentare a îmbracamintii pe pod.	5 - 6	6
6	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul și traseul albiei, amplasarea în gabarit a unor elemente de construcție și/sau instalații, restricții de viteză.	7 - 8	
7	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistență ale suprastructurii. Rezemare incorectă a grinzilor pe infrastructura.	5 - 6	
	DEPUNCTARE MAXIMA		

Depunctare: 6

$$F4 = 10 - 6 = 4$$



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Depunctarea se face in functie de calitatea lucrarilor de intretinere curenta, conform anexa A tabel nr. 5 din Instructiunile tehnice AND 522-2002

Tabelul nr. 5

Nr. crt.	Calitatea lucrarilor de intretinere	Depunctare normata	Depunctare acordata
1	Buna (Maximum 20% din lucrarile de intretinere nerealizate)	1 - 2	
2	Satisfacatoare (Maximum 50% din lucrarile de intretinere nerealizate)	3 - 6	
3	Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de intretinere nerealizate)	7 - 9	7

Depunctare: 7

$$F5 = 10 - 7 = 3$$

Indicele de calitate al principalelor caracteristici funcționale :

$$F = \sum F_i = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5$$

$$F1 = 10 - 0 = 10 \quad F2 = 10 - 6 = 4 \quad F3 = 10 - 9 = 1 \quad F4 = 10 - 6 = 4 \quad F5 = 10 - 7 = 3$$

$$F_i = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = 10 + 4 + 1 + 4 + 3 = 22$$

IV. INDICELE DE STARE TEHNICĂ

Indicele de stare tehnică:

$$I_{ST} = C + F$$

$$I_{ST} = C + F = 12 + 22 = 34$$

Podul are un indice de stare tehnică $I_{ST} = 34$, și se încadrează în clasa de stare tehnică **IV**.

Conform art. 21 din "Instrucțiunile tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod" indicativ AND 522-2002 podul se află într-o stare **NESATISFĂCĂTOARE**, cu elemente constructive într-o stare avansată de degradare, fiind necesare lucrări de reabilitare a podului.

EXPERT TEHNIC ATESTAT M.T.C.T.

Ing.

()

Denumire contract:	INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU PODURILE DIN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. TIMISOARA
Denumire lucrare:	POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE VALEA SARENEAC, JUDETUL CARAS-SEVERIN

ACHIZITOR: C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Timisoara
BENEFICIAR: C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Timisoara
PRESTATOR: DONPREST COM S.R.L.
EXPERT TEHNIC ATESTAT: Ing. DIACONU ION DUMITRU
FAZA DE PROIECTARE : EXPERTIZĂ TEHNICĂ
DATA : SEPTEMBRIE 2021

EVALUARE LUCRARI POD

Solutia 1 – Lucrari de consolidare la suprastructura si reparatii la infrastructuri

Lungime pod=	91.60	m
Latime pod=	10.40	m
Latime parte carosabila=	8.00	m
Suprafata pod=	952.64	mp
Lungime rampe=	24.00	m
Latime rampe=	8.00	m
Suprafata rampe=	192.00	mp
Suprafata albie=	900.00	mp

Indici de cost:

Lucrari pod=	650.00	Euro/mp
Lucrari rampe=	70.00	Euro/mp
Lucrari albie=	30.00	Euro/mp

Categorie lucrari	Cantitate	UM	Pret unitar	Euro/mp	Pret total	Euro
Lucrari pod	952.64	mp	650.00	Euro/mp	619,216.00	Euro
Lucrari rampe	192.00	mp	70.00	Euro/mp	13,440.00	Euro
Lucrari albie	900.00	mp	30.00	Euro/mp	27,000.00	Euro
TOTAL LUCRARI C+M (SOLUTIA 1)					659,656.00	Euro
Curs EURO/LEU din20.09.2021 =		4.9481				
VALOARE INVESTITIE:						
C+M (fara TVA)	1.1	659,656.00	4.9481	3,590,448.24	lei	
INV (Se adauga 15% alte costuri la DG)		1.15	3,590,448.24	4,129,015.47	lei	
TVA		19%	4,129,015.47	784,512.94	lei	
TOTAL INVESTITIE (inclusiv TVA)				4,913,528.42	lei	

Durata de realizare 8 luni

Solutia 2- Lucrari de intretinere periodica

Lungime pod=	91.60	m
Latime pod=	10.40	m
Latime parte carosabila=	8.00	m
Suprafata pod=	952.64	mp
Lungime rampe=	24.00	m
Latime rampe=	8.00	m
Suprafata rampe=	192.00	mp
Suprafata albie=	900.00	mp

Indici de cost:

Lucrari pod=	250.00	Euro/mp
Lucrari rampe=	70.00	Euro/mp
Lucrari albie=	30.00	Euro/mp

Categorie lucrari	Cantitate	UM	Pret unitar	Euro/mp	Pret total	Euro
Lucrari pod	952.64	mp	250.00	Euro/mp	238,160.00	Euro
Lucrari rampe	192.00	mp	70.00	Euro/mp	13,440.00	Euro
Lucrari albie	900.00	mp	30.00	Euro/mp	27,000.00	Euro
TOTAL LUCRARI C+M (SOLUTIA 2)					278,600.00	Euro
Curs EURO/LEU din20.09.2021 =		4.9481				
VALOARE INVESTITIE:						
C+M (fara TVA)	1.1	278,600.00	4.9481	1,516,394.73	lei	
INV (Se adauga 15% alte costuri la DG)		1.15	1,516,394.73	1,743,853.93	lei	
TVA		19%	1,743,853.93	331,332.25	lei	
TOTAL INVESTITIE (inclusiv TVA)				2,075,186.18	lei	

Durata de realizare 5 luni

Nota : Evaluările lucrărilor prezentate au un caracter orientativ, valoarea reală va fi stabilită în cadrul proiectului de execuție pe baza listelor de cantități de lucrări.

Expert Tehnic Atestat
ing.



Denumire contract:	INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU PODURILE DIN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. TIMISOARA
Denumire lucrare:	POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE VALEA SARENEAC, JUDETUL CARAS-SEVERIN

ACHIZITOR:

C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Timisoara

BENEFICIAR:

C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Timisoara

PRESTATOR:

DONPREST COM S.R.L.

EXPERT TEHNIC ATESTAT:

Ing. DIACONU ION DUMITRU

FAZA DE PROIECTARE :

EXPERTIZĂ TEHNICĂ


DATA :

SEPTEMBRIE 2021


FOTO-RELEVANTE



N

















Prezentul certificat va fi vizat de emitent din 5 în 5 ani
de la data eliberării



ATTESTATIE

CONFORM CU
ORIGINALUL

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

SE ATESTĂ DOMNIUL / DOMNIȘA

06535

0700 0000

...
n:
in
de

ANEXA 1 – INCERCARI NEDISTRUCTIVE

Denumire contract:	INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU PODURILE DIN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. TIMISOARA
Denumire lucrare:	POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE VALEA SARENEAC, JUDETUL CARAS-SEVERIN

ACHIZITOR:	C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Timisoara
BENEFICIAR:	C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Timisoara
PRESTATOR:	DONPREST COM S.R.L.
EXPERT TEHNIC ATESTAT:	Ing. DIACONU ION DUMITRU
FAZA DE PROIECTARE :	EXPERTIZĂ TEHNICĂ
DATA :	SEPTEMBRIE 2021

Raport încercări nedistructive asupra betoanelor din infrastructuri

RAPORT DE INCERCARI NEDISTRUCTIVE ALE BETONULUI

pentru

“Pod pe DN 58 km. 57+489, peste Valea Sareneac, Judetul Caras-Severin”

Elementele incercate: Culeea C1, Pila P1

DATE GENERALE

S-a procedat la efectuarea de incercari nedistructive cu sclerometrul digital MATEST C386N pentru elevația culeei C1 si a Pilei P1, in vederea determinarii clasei de beton.



Sclerometrul Digital MATEST C386N



Determinările rezistențelor caracteristice ale betoanelor testate s-au efectuat conform prevederilor din „Normativul privind evaluarea in-situ a rezistenței betonului din construcțiile existente” indicativ NP 137-2014 și al manualului de utilizare al aparatului.

CALCULUL COEFICIENTULUI TOTAL DE INFLUENȚĂ

Intrucât nu se cunosc date concrete despre compoziția betonului, coeficientul total de influență teoretic s-a calculat pe baza experienței conducătorului încercărilor nedistructive, care a estimat compoziția betonului pe baza datelor culese de la locul încercării.

Conform normativului NP 137-2014 coeficientul total de influență teoretic se calculează cu relația:

$$C_t = C_t^{\text{calc}} \times C_v$$

$$C_t^{\text{calc}} = C_c \times C_d \times C_a \times C_\Phi \times C_g$$

În care:

$C_g = 1$ – coeficientul de influență a fracțiunii fine a agregatului;

$C_\Phi = 1$ – coeficientul de influență a dimensiunii maxime a agregatului;

$C_a = 1$ – coeficientul de influență a naturii agregatului;

$C_d = 1$ – coeficientul de influență a dozajului de ciment;

$C_c = 1$ – coeficientul de influență a tipului de ciment;

$C_v = 0.9$ – coeficient de influență al vârstei, care are drept scop diminuarea influenței stratului carbonat (vârsta > 1an);

$C_t^{\text{calc}} = 1$ – coeficient de influență de calcul;

$C_t = 0.9$ – coeficient de influență total.

Pentru identificarea rezistenței caracteristice in-situ în funcție de indicii de recul s-a folosit tabelul 1.2

REZISTENȚELE BETONULUI PENTRU DIFERITI INDICI DE RECU (MPa)
Tabelul 1.2

N div.	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40
14	2,2	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,3	4,7	5,0
15	2,5	2,9	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,5	5,9
16	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8	5,3	5,8	6,2	6,7
17	3,3	3,9	4,4	5,0	5,5	6,1	6,6	7,2	7,7
18	3,8	4,4	5,0	5,7	6,3	6,9	7,6	8,2	8,8
19	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	7,8	8,5	9,2	9,9
20	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	9,6	10,4	11,2
21	5,3	6,2	7,1	8,0	8,9	9,8	10,7	11,6	12,5
22	5,9	6,9	7,9	8,9	9,9	10,9	11,9	12,9	13,9
23	6,5	7,6	8,7	9,8	10,9	12,0	13,1	14,2	15,3
24	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4	15,6	16,8
25	7,9	9,2	10,5	11,8	13,1	14,4	15,7	17,0	18,3
26	8,6	10,0	11,4	12,9	14,1	15,7	17,2	18,6	20,0
27	9,3	10,9	12,4	14,0	15,5	17,1	18,6	20,2	21,7
28	10,1	11,8	13,5	15,2	16,9	18,6	19,9	22,0	23,7
29	11,0	12,8	14,6	16,5	18,3	20,1	22,0	23,8	25,6
30	11,8	13,8	15,8	17,7	19,7	21,7	23,6	25,4	27,6
31	12,7	14,8	17,0	19,1	21,2	23,3	25,4	27,6	29,7
32	13,6	15,9	18,2	20,4	22,7	25,0	27,2	29,5	31,8
33	14,6	17,0	19,4	21,9	24,3	26,7	29,2	31,6	34,0
34	15,6	18,2	20,8	23,4	26,0	28,6	31,2	33,8	36,4
35	16,7	19,5	22,2	25,0	27,8	30,6	33,3	36,1	38,9
36	17,8	20,7	23,7	26,6	29,6	32,6	35,5	38,5	41,4
37	18,8	22,0	25,1	28,3	31,4	34,5	37,7	40,8	44,0
38	20,0	23,3	26,6	30,0	33,3	36,6	40,0	43,4	46,8
39	21,2	24,7	28,2	31,8	35,7	38,8	42,4	45,9	49,4
40	22,4	26,2	29,9	33,7	37,4	41,1	44,9	48,6	52,3
41	23,7	27,7	31,6	35,6	39,5	43,5	47,4	51,4	55,3
42	25,0	29,2	33,4	37,5	41,7	45,9	50,0	54,2	58,4
43	26,5	30,9	35,4	39,4	44,2	48,6	53,0	57,3	61,9
44	28,1	32,8	37,5	42,2	46,9	51,6	56,3	61,0	65,7
45	29,5	34,4	39,3	44,2	49,1	54,0	58,9	63,8	68,7
46	30,8	36,0	41,1	46,3	51,4	56,5	61,7	66,8	72,0
47	32,2	37,6	43,0	48,3	53,7	59,1	64,4	69,8	75,2
48	33,7	39,3	44,9	50,5	56,1	61,7	67,3	72,9	78,5
49	35,2	41,0	46,9	52,7	58,6	64,5	70,3	76,2	82,0
50	36,8	42,9	49,0	55,2	61,3	67,4	73,6	79,7	85,8

BREVIAR DE CALCUL**CULEEA C1****TEST 31**

34
34
34
35
36
36
37
38
38
38

$$\Delta N = N_{\max} - N_{\min} = 4 \leq 5$$

$$N_3 - N_1 = 0 < 3$$

$$N_2 - N_1 = 0 \leq 2$$

$$N_z = \frac{\sum N_k}{k} = 36.0$$

$$\Delta_\alpha = 0$$

$$\text{CCS: } 26.6 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \boxed{\text{C25/30}}$$

PILA P1**TEST 32**

36
36
36
37
39
39
40
40
40
40

$$\Delta N = N_{\max} - N_{\min} = 4 \leq 5$$

$$N_3 - N_1 = 0 < 3$$

$$N_2 - N_1 = 0 \leq 2$$

$$N_z = \frac{\sum N_k}{k} = 38.35$$

$$\Delta_\alpha = 0$$

$$\text{CCS: } 30.63 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \boxed{\text{C25/30}}$$

Intocmit
Ing. V

CERTIFICATE

DN58 KM 57+489

n° : 10

C1

IRbm : 36

CCS : 26.6 N/mm₂


ANGLE : A0

TEST : 31

ALPHA : A0

DATE : 28/7/2021

TIME : 14:29



CERTIFICATE

DN58 KM 57+489

n° : 10

P1

IRbm : 38.35

CCS : 30.6 N/mm₂


ANGLE : A0

TEST : 32


ALPHA : A0

DATE : 28/7/2021

TIME : 14:41



ANEXA 2 – STUDIU HIDRAULIC (CALCUL DEBUSEU)



CALCUL DEBUSEU

Conform PD95-2002 nivelurile corespunzatoare probabilitatilor de calcul si verificare corespund celor calculate in regim natural si se calculeaza utilizand formula lui Chezy:

$$Q = A \cdot C \cdot \sqrt{R \cdot i}$$

$$C = \frac{1}{n} \cdot R^{0.1486}$$

$$R = \frac{A}{P}$$

unde:

A – este aria sectiunii ;

C - coeficientul lui Chézy ;

n – rugozitatea;

R – raza hidraulica;

P - perimetrul udat;

i - panta raului;

Pentru cazul de fata s-a adoptat rugozitatea de n=0,05 rezultat:

Se calculeaza un pod cu 3 deschidere cu lumina de 84.50 m

Date de intrare:

n := 0.067 conform tabel 5.1 din PD 95/2002

n = coeficient de rugozitate

i := 0.0012

i = panta hidraulica

A_{mp} := 1345 mp

Amp = aria sectiunii de scurgere in albia minora in sectiunea podului inainte de producerea afuerilor, din care nu s-a sczut suprafata ocupata de pile;

P := 105.95 m

P = perimetrul udat

$$R := \frac{A_{mp}}{P} \quad R = 12.695$$

$$y := 2.5 \cdot \sqrt{n} - 0.13 - 0.75 \sqrt{R} \cdot (\sqrt{n} - 0.1) \quad y = 0.093$$

y = exponent pentru calculul coeficientului lui Chezy

$$C := \frac{1}{n} \cdot R^y \quad C = 18.887$$

C = coeficientul lui Chezy

$$v_{mp} := C \cdot \sqrt{R \cdot i} \quad v_{mp} = 2.331 \frac{m}{s}$$

V_{mp} = viteza medie a apei in albia minora in sectiunea podului inainte de producerea afuierilor;

CALCUL DEBUSEU

Q = debitul maxim preluat de pod in conditiile actuale de scurgere, cu o garda de 1.00 m

$$Q := v_{mp} \cdot A_{mp} \quad Q = 3.135 \times 10^3 \frac{mc}{s}$$

Q_{max} =debitul maxim cu probabilitatea de depasire comunicat de catre INHGA pentru paraul Valea Sereneac in sectiunea podului


$$Q_{max} := 61.8 \frac{mc}{s}$$

$$Q = 3135 \text{ mc/s} > Q_{max} = 61.80 \text{ mc/s}$$


Rezulta ca podul poate prelua debitul maxim cu probabilitatea de depasire 1% asigurand o garda de 1.00 m

Intocmit,
ing.

ANEXA 3 – STUDIU TOPOGRAFIC




Expert	Diaconu Ion Dumitru		A4, B2, D	Expertiza nr. 77/ Data: Septembrie 2021	
	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza nr./data	
Achizitor: C.N.A.I.R. S.A. PRIN D.R.D.P. TIMISOARA		PRESTATOR: DONPREST COM S.R.L.		Beneficiar: C.N.A.I.R. S.A. PRIN D.R.D.P. TIMISOARA	Contract nr. 550/114/14.05.2021
Timisoara, Str. Coriolan Baran, nr. 18 CUI: 16054368		Bucuresti, str. Artarului nr. 5 sect. 1, ORC: J40/10235/1994 CUI: RO 5794140		DENUMIRE CONTRACT: INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU PODURILE DIN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. TIMISOARA	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:100000	DENUMIRE LUCRARE: POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE V. SARANEAC, JUDETUL CARAS-SEVERIN	
Relevat:	teh.		Data 09/2021	Titlu plansa:	
Desenat:	teh.			PLAN DE INCADRARE IN ZONA	
Sef proiect:	ing.			Faza: EXP. TEH.	
					Plansa nr. 01




Expert	Diaconu Ion Dumitru		A4, B2, D	Expertiza nr. 77/ Data: Septembrie 2021	
	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza nr./data	
Achizitor: C.N.A.I.R. S.A. PRIN D.R.D.P. TIMISOARA		PRESTATOR: DONPREST COM S.R.L.		Beneficiar: C.N.A.I.R. S.A. PRIN D.R.D.P. TIMISOARA	Contract nr. 550/114/14.05.2021
Timisoara, Str. Coriolan Baran, nr. 18 CUI: 16054368		Bucuresti, str. Artanului nr. 5 etaj 1, ORC: J40/10235/1994 CUI: RO 5794140		DENUMIRE CONTRACT: INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU PODURILE DIN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. TIMISOARA	Faza: EXP. TEH.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:25000	DENUMIRE LUCRARE: POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE V. SARANEAC, JUDETUL CARAS-SEVERIN	Plansa nr. 02
Relevat:	teh.		Data 09/2021	Titlu plansa: PLAN DE AMPLASAMENT	
Desenat:	teh.				
Sef proiect:	ing.				

ELEVATIE Sc. 1:400



VEDERE PLANA Sc. 1:400




CLASA DE INCARCARE LA EXECUTIE: clasa E (A30, V80)
CLASA DE INCARCARE IN PREZENT: clasa I (A13, S60)
Zona seismica de calcul: $a_g=0,20g$, $T_c=0,7$ sec)
conform P100-1/2013
Anul constructiei: 1982

VALEA
SARANEAC


Expert	Diaconu Ion Dumitru	A4, B2, D	Expertiza nr. 77/ Data: Septembrie 2021
	Nume	Semnatura	Referat/expertiza nr./data
Achizitor:	C.N.A.I.R. S.A. PRIN D.R.D.P. TIMISOARA	PRESTATOR:	Beneficiar:
Timisoara, Str. Coriolan Baran, nr. 18		DONPREST COM S.R.L.	C.N.A.I.R. S.A. PRIN D.R.D.P. TIMISOARA
CUI: 16054368		Bucuresti, Str. Artelor nr. 5 sect. 1, ORC: J40/10235/1994 CUI: RO 57941140	DENUMIRE CONTRACT:
			INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU PODURILE DIN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. TIMISOARA
			DENUMIRE LUCRARE:
			POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE V. SARANEAC, JUDETUL CARAS-SEVERIN
			Titlu plansa:
			RELEVU
			Contract nr. 550/114/14.05.2021
			Faza: EXP. TEH.
			Plansa nr. 03

SECTIUNE TRANSVERSALA A-A



CLASA DE INCARCARE LA EXECUTIE: clasa E (A30, V80)
CLASA DE INCARCARE IN PREZENT: clasa I (A13, S60)
Zona seismica de calcul: $a_g=0,20g$, $T_c=0,7$ sec)
conform P100-1/2013
Anul constructiei: 1982

Expert	Diaconu Ion Dumitru		A4, B2, D	Expertiza nr. 77/ Data: Septembrie 2021	
	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza nr./data	
Achizitor:	C.N.A.I.R. S.A. PRIN D.R.D.P. TIMISOARA		Beneficiar:	C.N.A.I.R. S.A. PRIN D.R.D.P. TIMISOARA	
Timisoara, Str. Coriolan Baran, nr. 18 CUI: 16054368	PRESTATOR: DONPREST COM S.R.L. Bucuresti, str. Artanului nr. 6 Sect. 1 ORC: J40/10235/1994 CUI: RO 5794140		DENUMIRE CONTRACT:	INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU PODURILE DIN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. TIMISOARA	
			DENUMIRE LUCRARE:	POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE V. SARANEAC, JUDETUL CARAS-SEVERIN	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Titlu plansa:	
Relevat:	teh.		1:100		
Desenat:	teh.		Data		
Sef proiect:	ing.		09/2021		
				SECTIUNE TRANSVERSALA	Contract nr. 550/114/14.05.2021
					Faza: EXP. TEH.
					Plansa nr. 04



POD PE DN 58 LA KM 57+489, PESTE V. SARANEAC



Expert		Diaconu Ion Dumitru		A4, B2, D		Expertiza nr. 77/ Data: Septembrie 2021	
		Nume		Semnatura		Cerinta	
Achizitor:		PRESTATOR:		Beneficiar:		Contract nr.	
C.N.A.I.R. S.A. PRIN D.R.D.P. TIMISOARA		DONPREST COM S.R.L.		C.N.A.I.R. S.A. PRIN D.R.D.P. TIMISOARA		550/114/14.05.2021	
Timisoara, Str. Coriolan Baran, nr. 18		Bucuresti, str. Arjarului nr. 6 sect. 1		DENUMIRE CONTRACT:		Faza:	
CUI: 16054368		ORG: 140/10235/1994 CUI: RO 5794140		INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU PODURILE DIN		EXP. TEH.	
				ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. TIMISOARA		Plansa nr.	
Specificatie		Nume		Semnatura		Titlu plansa:	
Relevat: teh.				Scara		PLAN DE SITUATIE	
Desenat: teh.				1:500		05	
Sef proiect: ing.				Data			
				09/2021			