



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA**

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238
Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,
E-mail: oee@drdptm.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

www.erovinieta.ro www.drdptm.ro



Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe
Tel.: 0256/246651, fax: 0256/246632
E-mail: achizitiidirecte@drdptm.ro
Nr. 111/1425 din 26.09.2023

Către:

Potențialii ofertanți

Referitor la : Achiziția directă având ca obiect „Sistem monitorizare video pentru ACÎ Nădlac, Vârșand, Moravița, Jimbolia”

Urmare solicitării din data de 25.09.2023, transmisă prin e-mail de un potențial ofertant, înregistrată la D.R.D.P. Timișoara – Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe cu nr. 111/1424 din data de 26.09.2023, prin prezenta vă facem cunoscut răspunsul formulat de Serviciu ACÎ, AST, pe care îl atașăm prezentei împreună cu solicitarea.

DIRECTOR REGIONAL
Ing. 1



Șef Departament Achiziții
Ec. I

Șef Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe
Ing. 1

Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe
Întocmit
Ing. 1



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA**

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238
Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,
E-mail: oee@drdptm.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

www.erovinieta.ro www.drdptm.ro



Serviciul ACLAST
Nr. 510 / 3863 din 26.09.2023

☎ 0256 246611, 0256 246662 ☎ 0256 246677 ✉ comercial@drdptm.ro

Catre,
Birou Achiziții Lucrari si Achizitii Directe
Ref: clarificari

Avand in vedere clarificarile solicitate va comunicam urmatoarele :

1. Determinarea pozitiilor de amplasare a aparaturii va fi realizata de catre prestator de comun acord cu beneficiarul la fata locului conform recomandarilor din analizele de risc la securitate fizica aferente obiectivelor prezentei achizitii.
2. Ofertantului castigator ii vor fi puse la dispozitie analizele de risc pentru agentii de control si incasare Nadlac, Varsand, Moravita si Jimbolia.
3. Anexat prezentei se regasesc anexele 1,2,3,4 in care sunt mentionate individual, pe fiecare agentie, caracteristicile minime ale echipamentelor ce trebuiesc montate precum si numarul acestora, iar in anexa 5 centralizatorul sistemelor de monitorizare video ale celor patru agentii. Acestea sunt parte a propunerii financiare si urmeaza a fi completate cu preturile unitare aferente.

Director Economic
Ec.I

Director Adjunct Venituri
Ec.I

Șef Serviciu ACLAST
Ec. (

Intermit:
Ing. (

Centralizator Preturi Sistem de Monitorizare Video ACI Nadlac
Sens Intraire si Iesire

Nr. crt	Caracteristici minime echipamente de Supraveghere Video	Cantitate	Pret unitar lei (fara TVA)	Total lei (faraTVA)
1	NVR minim 16 canale, 256Mbps, H265, rezolutie de inregistrare minim 8 MP in limita a 160 MB/secunda, pe intreg sistemul, accepta 4*HDD, 1*eSATA, functie inregistrare, cautare si salvare numere inmatriculare autovehicule	2		
2	HDD / HDD-uri - Tip HDD Supraveghere caracteristici minime , Buffer minim: 256 MB, Interfata: SATA 3 capacitate de stocare inregistrarilor de minim 30 de zile	2		
3	Camera speed dome, IP PTZ de exterior, 4MP, Zoom optic minim 10x, IR 100 M, POE, IP66	2		
4	Camera all in one IP de exterior, IR 50m,senzor minim 6MP, 0 lux IR pornit, interval temperatura functionare -30° +60°C, alimentare 12 VDC/PoE	6		
5	Camera IP interior antivandal minim 4 mp, 0 lux IR pornit, interval temperatura functionare 0° +60°C, alimentare 12 VDC/PoE	6		
6	LPR de exterior IR 50m, viteza minima de recunoastere numere 50 Km/ora interval temperatura functionare -20° +60°C, POE	4		
7	Switch minim 16 porturi POE gigabit+uplink	2		
8	UPS 1000 VA rackabil , perioada mentinere sistem minim 30 minute	2		
9	Rack9u inchidere cu cheie	2		
10	Proiectare sistem video si avizare	1		
11	Instalare sistem video	1		
12	Materiale și accesorii	1		
TOTAL				

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. C

DIRECTOR ADJUNCT VENITURI
Ec. A

Şef Serviciu ACI, AST
Ec. C

Centralizator Preturi Sistem de Monitorizare Video ACI Varsand
Sens Intrare si Iesire

Nr. crt	Caracteristici minime echipamente de Supraveghere Video	Cantitate	Pret unitar lei (fara TVA)	Total lei (faraTVA)
1	NVR minim 16 canale, 256Mbps, H265, rezolutie de inregistrare minim 8 MP in limita a 160 MB/secunda, pe intreg sistemul, accepta 4*HDD, 1*eSATA, functie inregistrare, cautare si salvare numere inmatriculare autovehicule	2		
2	HDD / HDD-uri - Tip HDD Supraveghere caracteristici minime , Buffer minim: 256 MB, Interfata: SATA 3 capacitate de stocare inregistrarilor de minim 30 de zile	2		
3	Camera speed dome, IP PTZ de exterior, 4MP, Zoom optic minim 10x, IR 100 M, POE, IP66	2		
3	Camera all in one IP de exterior, IR 50m,senzor minim 6MP, 0 lux IR pornit, interval temperatura functionare -30° +60°C, alimentare 12 VDC/PoE	6		
4	Camera IP interior antivandal minim 4 mp, 0 lux IR pornit, interval temperatura functionare 0° +60°C, alimentare 12 VDC/PoE	6		
5	LPR de exterior IR 50m, viteza minima de recunoastere numere 50 Km/ora interval temperatura functionare -20° +60°C, POE	4		
6	Switch minim 16 porturi POE gigabit+uplink	2		
7	UPS 1000 VA rackabil , perioada mentinere sistem minim 30 minute	2		
8	Rack9u inchidere cu cheie	2		
9	Proiectare sistem video si avizare	1		
10	Instalare sistem video	1		
11	Materiale și accesorii	1		
TOTAL				

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. C

DIRECTOR ADJUNCT VENITURI
Ec. A

Sef Serviciu ACI, AST
Ec. C

Centralizator Preturi Sistem de Monitorizare Video ACI Moravita
Sens Intraire si Iesire

Nr. crt	Caracteristici minime echipamente de Supraveghere Video	Cantitate	Pret unitar lei (fara TVA)	Total lei (faraTVA)
1	NVR minim 16 canale, 256Mbps, H265, rezolutie de inregistrare minim 8 MP in limita a 160 MB/secunda, pe intreg sistemul, accepta 4*HDD, 1*eSATA, functie inregistrare, cautare si salvare numere inmatriculare autovehicule	2		
2	HDD / HDD-uri - Tip HDD Supraveghere caracteristici minime , Buffer minim: 256 MB, Interfata: SATA 3 capacitate de stocare inregistrarilor de minim 30 de zile	2		
3	Camera speed dome, IP PTZ de exterior, 4MP, Zoom optic minim 10x, IR 100 M, POE, IP66	2		
3	Camera all in one IP de exterior, IR 50m,senzor minim 6MP, 0 lux IR pornit, interval temperatura functionare -30° +60°C, alimentare 12 VDC/PoE	4		
4	Camera IP interior antivandal minim 4 mp, 0 lux IR pornit, interval temperatura functionare 0° +60°C, alimentare 12 VDC/PoE	4		
5	LPR de exterior IR 50m, viteza minima de recunoastere numere 50 Km/ora interval temperatura functionare -20° +60°C, POE	4		
6	Switch minim 16 porturi POE gigabit+uplink	2		
7	UPS 1000 VA rackabil , perioada mentinere sistem minim 30 minute	2		
8	Rack9u inchidere cu cheie	2		
9	Proiectare sistem video si avizare	1		
10	Instalare sistem video	1		
11	Materiale și accesorii	1		
TOTAL				

DIRECTOR ECONOMIC

Ec.

DIRECTOR ADJUNCT VENITURI

Ec.

Şef Serviciu ACÎ, AST

Ec.

Centralizator Preturi Sistem de Monitorizare Video ACI Jimbolia
Sens Intraire si Iesire

Nr. crt	Caracteristici minime echipamente de Supraveghere Video	Cantitate	Pret unitar lei (fara TVA)	Total lei (faraTVA)
1	NVR minim 16 canale, 256Mbps, H265, rezolutie de inregistrare minim 8 MP in limita a 160 MB/secunda, pe intreg sistemul, accepta 4*HDD, 1*eSATA, functie inregistrare, cautare si salvare numere inmatriculare autovehicule	2		
2	HDD / HDD-uri - Tip HDD Supraveghere caracteristici minime , Buffer minim: 256 MB, Interfata: SATA 3 capacitate de stocare inregistrarilor de minim 30 de zile	2		
3	Camera speed dome, IP PTZ de exterior, 4MP, Zoom optic minim 10x, IR 100 M, POE, IP66	2		
3	Camera all in one IP de exterior, IR 50m,senzor minim 6MP, 0 lux IR pornit, interval temperatura funcționare -30° +60°C, alimentare 12 VDC/PoE	4		
4	Camera IP interior antivandal minim 4 mp, 0 lux IR pornit, interval temperatura funcționare 0° +60°C, alimentare 12 VDC/PoE	4		
5	LPR de exterior IR 50m, viteza minima de recunoastere numere 50 Km/ora interval temperatura funcționare -20° +60°C, POE	4		
6	Switch minim 16 porturi POE gigabit+uplink	2		
7	UPS 1000 VA rackabil , perioada mentinere sistem minim 30 minute	2		
8	Rack9u inchidere cu cheie	2		
9	Proiectare sistem video si avizare	1		
10	Instalare sistem video	1		
11	Materiale și accesorii	1		
TOTAL				

DIRECTOR ECONOMIC

Ec.

DIRECTOR ADJUNCT VENITURI

Ec. /

Şef Serviciu ACÎ, AST

Ec. C

**Centralizator Preturi Sisteme de Monitorizare Video din
ACI Nadlac, Varsand, Moravita si Jimbolia**

Nr. crt	Caracteristici minime echipamente de Supraveghere Video	Cantitate	Total lei (faraTVA)
1	NVR minim 16 canale, 256Mbps, H265, rezolutie de inregistrare minim 8 MP in limita a 160 MB/secunda, pe intreg sistemul, accepta 4*HDD, 1*eSATA, functie inregistrare, cautare si salvare numere inmatriculare autovehicule	8	
2	HDD / HDD-uri - Tip HDD Supraveghere caracteristici minime , Buffer minim: 256 MB, Interfata: SATA 3 capacitate de stocare inregistrarilor de minim 30 de zile	8	
3	Camera speed dome, IP PTZ de exterior, 4MP, Zoom optic minim 10x, IR 100 M, POE, IP66	8	
4	Camera all in one IP de exterior, IR 50m,senzor minim 6MP, 0 lux IR pornit, interval temperatura funcționare -30° +60°C, alimentare 12 VDC/PoE	24	
5	Camera IP interior antivandal minim 4 mp, 0 lux IR pornit, interval temperatura funcționare 0° +60°C, alimentare 12 VDC/PoE	19	
6	LPR de exterior IR 50m, viteza minima de recunoastere numere 50 Km/ora interval temperatura funcționare -20° +60°C, POE	16	
7	Switch minim 16 porturi POE gigabit+uplink	8	
8	UPS 1000 VA rackabil , perioada mentinere sistem minim 30 minute	8	
9	Rack9u inchidere cu cheie	8	
10	Proiectare sistem video si avizare	4	
11	Instalare sistem video	4	
12	Materiale și accesorii	4	
TOTAL			

DIRECTOR ECONOMIC

Ec.

DIRECTOR ADJUNCT VENITURI

Ec. /

Sef Serviciu ACI. AST

Ec. /

-
- Solicitare clarificare ADV1384524.pdf(~119 KB)

Buna ziua,

111/1424/26.09.2023.

Cu privire la procedura mentionata, **ADV1384524**, va rog sa ne ajutati cu un raspuns la solicitarea din attach, mentionez ca nu am gasit in caietul de sarcini sau in SEAP alte informatii cu privire la persoana responsabila pentru solicitarile de clarificare.

In acest sens va rog sa ne ajutati fie cu raspuns fie cu redirectionarea solicitarii catre persoana care ne poate ajuta cu informatiile solicitate.

Va rog sa confirmati primirea email-ului.

Va multumesc anticipat!

Nr.23233 din 25.09.2023

Catre,

DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA

Referință: ADV1384524 /15.09.2023 – Sistem monitorizare video pentru ACI Nădlac, Vârșand, Moravița , Jimbolia

Conform Caietului de sarcini nr. 510/3472 din 23.08.2022 pct. 6.2 , în vederea întocmirii ofertei de pret , va rog sa ne puneti la dispozitie măsurile din rapoartele de evaluare și tratare a ricurilor la securitatea fizică aferente ACI Nădlac, Vârșand, Moravița și Jimbolia (inclusiv schite/relevee ale obiectivelor enumerate mai sus cu destinația construcțiilor) cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Oradea,
25.09.2023



Cu respect,